

"SE ME CLAVA LA PLANTILLA"

Cuando el paciente nos dice que se le "clava" la plantilla en la zona del ALI puede estar asociado a dos factores.

Por un lado, lo podemos relacionar con un **exceso de corrección o error en el diseño.**

Por otro lado, podemos relacionarlo **con falta de altura en la talonera en casos de aplanamiento por equino de gastrocóleo**, ya que durante el periodo de apoyo medio, tiende a darse un moderado colapso del ALI debido al acortamiento y consecuente compresión por parte de la ortesis plantar en dicha zona.

Será suficiente con **añadir talonera de 5-8mm para solucionarlo y aumentar la confortabilidad del tratamiento.**

